

# Notas de lanzamiento

## Detalles Versión de software: Main 32.09: mayo de 2023

Se ha lanzado una nueva versión del software del cortacésped para los modelos afectados:

<b>Modelo</b>	<b>Numeros_serie</b>
SILENO minimo 250	Todos
SILENO minimo 300	Todos
SILENO minimo 380	Todos
SILENO minimo 400	Todos
SILENO minimo 450	Todos
SILENO minimo 500	Todos
SILENO minimo 600	Todos

### El software incluye los siguientes cambios.

- Varias optimizaciones, que harán que su robot cortacésped funcione de forma aún más fiable en diferentes situaciones.
- Actualización para futuras mejoras
- Corrección de errores

Recomendamos actualizar el robot cortacésped con la última actualización de software.

# Release Notes

## Details Software-Version: Main 32.15: Dec. 2021

A new version of mower software has been released for the affected models:

<b>Model</b>	<b>Serial Range</b>
SILENO minimo 200	All
SILENO minimo 250	All
SILENO minimo 300	All
SILENO minimo 380	All
SILENO minimo 400	All
SILENO minimo 450	All
SILENO minimo 500	All
SILENO minimo 600	All

### The software includes the following changes:

- Charging current supervision  
Check if charging current is as expected. If this is not the case, the mower will dock again (up to 8 times). If still not as expected, the mower will show error 30 (charging system error).
- Start-on-start  
Mower starts mowing when pressing "start button" twice, even if battery is not fully charged.
- Support for ZoneProtect Art. No. 15021 (coming during season 2022).
- Bug fixes.

We recommend bringing the robotic lawnmower up to date with the latest software update.